

Bartók Erika
Építészmérnök Asszonynak

Szegedi Tudományegyetem
Gazdasági-Műszaki főigazgatóság

Tisztelt Mérnök Asszony!


Mellékelten csatolom a végleges engedélyezési dokumentációt.

A 487/1015. Korm. rendelet a hatósági engedélyezéshez sajátos nyelvezetet és adatokat kíván. A dokumentumból nem nyilvánvaló megoldásokat ezúton mutatom be.

1. A meglévő, talpas ólomvédőfal könnyen mozgatható, de nem felborítható kialakítása. Súlya és mérete miatt eldőlése nem engedhető meg. Nem zárható ki függesztő sínes mozgatása sem, megfelelő biztonság kialakításával.
2. a sugárvédő szerkezet szerelés utáni felületi átvizsgálása, szükséges felújítása is feladat.
3. a röntgenkészüléket a függőleges tartóoszlopon úgy kell telepíteni, hogy mindkét kezelőszéket egyenértékűen kiszolgálja. Ezt a tartóoszlopra szerelt (szükség esetén elfordítható-reteszelve) szerelőpajzzsal lehet megoldani, úgy, hogy a készülék a bejáratnak "háttal" kerül felszerelésre. A röntgenkészülék rendelkezésre áll, a kar megengedett mozgása ellenőrizhető. A megfelelő megoldás kialakításában támogatást biztosítunk.
4. A Tanterem felé építendő ajtónyílás-elfalazást kisméretű tömör téglából, teljes kihézagolással kell kialakítani.

Jelen kiemelés nem módosítja a benyújtott terveket.

Szeged, 2017. március 27.



dr. Milassin Tamás
sugárvédelmi szaktervező